

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

152/2023. (XII.13.) számú ÚB Határozata

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság 74/2023. (VI.28.) számú határozatában foglaltak fenntartása mellett, **az 52/2023. sorszámú kérelemben foglaltakkal kapcsolatosan az alábbi állásfoglalást adja:**

a) Az e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei című útügyi műszaki előírás szerinti eseti ellenőrzésekre a következő feltételrendszer teljesülése mellett kerülhet sor.

1. Az útügyi műszaki előírás 2.13.3. pontjában foglaltak szerint, az eseti ellenőrzés megkezdéséről és annak várható időtartamáról az építetőt, az építési műszaki ellenőrt és a vállalkozót értesíteni kell.

2. Az aszfalt rétegek mintavétele során az útügyi műszaki előírás 3.3.1. pontban foglaltak szerint kell eljárni, a rétegek vizsgálatát a 3.3.2. szerint kell végezni.

3. Egy mintavételi hely vizsgálati eredményével, az útügyi műszaki előírásban meghatározott nagyságú felület minősége jellemezhető.

b) Az eseti ellenőrzést végző szervezet a tevékenységét az e-UT 06.03.21:2018/M1:2021 Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei című útügyi műszaki előírás 5. pontjában foglaltak szerint az építetői ellenőrzést végző szervezet tevékenységével megegyezően végzi, így az eredményeit az MMT-ben szereplő egyedi küszöbszintekhez viszonyítja. Az építetői, illetve megerősítő ellenőrzés egyedi eredménye akkor írja felül (helyettesíti) az adott egyedi igazoló ellenőrzési eredményt, ha az MMT-ben szereplő átlag előírt határtól kedvezőtlenebb (mely jellemzően az egyedi előírt határtól szigorúbb) és kedvezőtlenebb, mint az igazoló ellenőrzési eredmény.

Budapest, 2023. december 13.